

Věc: popelnice GAMA



Dobrý den,

v posledních měsících se v obcích a městech při svozu komunálního odpadu objevují stále častěji popelnice značky Gama. Rádi bychom vás a hlavně občany touto cestou upozornili, že **popelnice GAMA nesplňují normu ČSN EN 840-1**, což je česká verze evropské normy EN 840-1:2012 (překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a norma má stejný status jako oficiální verze). Kromě této normy musí být na popelnici vyražen i její objem v litrech a její nosnost (60kg u 120litrové popelnice a 110kg u 240 litrové popelnice) – viz přiložené obrázky.

Na základě zkušeností se svozem těchto popelnic musíme konstatovat, že jsou to nádoby velmi nekvalitní. Při vyklápění odpadu na svozovém voze dochází velice často k poničení těchto nádob. Materiál, ze kterého jsou vyrobeny, není totožný s materiálem, ze kterého jsou vyrobeny popelnice, které českou respektive evropskou normu splňují (materiál je mnohem slabší a méně vydrží).

Prodejce, který na českém trhu popelnice distribuuje sice tvrdí, že normu splňují, ale dle přiložených fotografií je zřejmé, že se jedná pouze o napodobeninu a nikoli o přesné číslo oficiální normy.



Oficiální norma ČSN na 240L popelnici

Oficiální norma ČSN na 120L popelnici

Označení normy na popelnici GAMA

Vzhledem k výše uvedenému nelze uplatňovat náhradu škody za popelnice značky Gama poničené při svozu odpadu na naší společnosti. Doporučujeme občanům a obcím nenakupovat tyto popelnice a pokud je máte již nakoupené a dojde k poškození při svozu odpadu, prosíme, reklamujte je přímo u prodejce.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem



Ing. Lucie Vundrlová

obchodní oddělení

FCC Česká republika s.r.o.



FCC Česká republika, s.r.o.
 Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
 IČ: 45809712 DIČ: CZ45809712
 Tel.: 283 061 301, Fax: 283 911 110

